

## **Unidades de Aire Acondicionado Hospital de Niños V J Vilela**

### **Ref. Limpieza de serpentinas de evaporación y serpentina de condensación (setiembre 2020)**

SE debe realizar una limpieza en los radiadores de condensación y evaporación (solo para unidades Roof Top) que figuran en esta especificación, con hidrolavadora de potencia adecuada, preferiblemente con agua caliente, usando producto químico específico en concentraciones indicadas por fabricante para remover la suciedad de estos.

Para lograr una mejor efectividad en el hidrolavado se deberá desarmar los mismos para poder acometer con efectividad a las serpentinas de las unidades que así lo requieran sin que las mismas se dañen. Terminado el proceso de limpieza, el contratista deberá armar nuevamente el equipo, dejándolo en sus condiciones iniciales de fabricación y en estado operativo.

El contratista tomará los recaudos necesarios para evitar el filtrado de agua en el interior de los conductos de aire, como así también cubrir las partes que se puedan dañar.

Para su ejecución deberá trabajar con los EPP correspondientes, someterse al control del responsable de higiene y seguridad respetando los lineamientos por ellos definidos.

**No se aprobarán los trabajos sin la supervisión del personal de Bioingeniería que evaluará los mismos durante los procesos de ejecución.**

#### Detalle de equipos por servicios

- **Anatomía Patológica** (un equipo)

Equipo 1 Roof Top

Marca- Modelo: Surrey- ADGI 5

Nº de Serie: 9501114088

- **Oncohematología** (dos equipos)

Equipo 1 Chiller

Marca- Modelo: York- W1LC 420 A50A

Nº de Serie: NKFM112270

Equipo 2 Chiller

Marca- Modelo: York- W1LC 420 A50A

Nº de Serie: NKFM112271

• **Guardia** (dos equipos)

Equipo 1 (Lado Norte) Roof Top

Marca- Modelo: Surrey- 579FZV300270SB

Nº de Serie: 2601A05817

Equipo 2 (Lado Sur) Roof Top

Marca- Modelo: Surrey- 579FZV300270SB

Nº de Serie: 2601A05783

• **Sala 2** (dos equipos)

Equipo 1 (Lado Norte) Roof Top

Marca- Modelo: York- D3CG300N24050A

Nº de serie: NMHM159818

Equipo 2 (Lado Sur) Roof Top

Marca- Modelo: York- D3CG300N24050A

Nº de serie: NEHM059779

• **Quemados** (un equipo)

Equipo 1 Roof Top

Marca- Modelo: Surrey- 580 DZY 128 180 SE

Nº de serie: 250332568

• **Sala 1** (un equipo)

Equipo 1 Chiller

Marca- Modelo: Westric- EL 303 FWA2BP5

Nº de serie: 90284

• **Farmacia** (un equipo)

Equipo 1 Roof Top

Marca- Modelo: York- D4CG 060N 079 50A

Nº de serie: NNCM 105 261

• **Laboratorio** (un equipo)

Equipo 1 Roof Top

Marca- Modelo: York- D2CG 150N 165 50C

---

Nº de serie: NMHM059779

- **Terapia Intensiva** (un equipo)

Equipo 1 Roof Top

Marca- Modelo: BGH- BSRBT 125 HWN1-R

Nº de serie: C703217980313321400002

- **Auditorio** (dos equipos)

Equipo 1 Piso Techo

Marca- Modelo: Rheem- SAAB 060 NAF

Nº de serie: 6043 M4198 10951

Equipo 2 Piso Techo

Marca- Modelo: Rheem- SAAB 060 NAF

Nº de serie: 6043 M4198 10883

- **Quirófano** (dos equipos)

Equipo 1 Chiller

Marca- Modelo: Surrey- CWAZ 120 SE

Nº de serie: 4816 B 00354995

Equipo 2 Chiller

Marca- Modelo: Surrey- CWAZ 120 SE

Nº de serie: 4416 B 00348850

- **Sala 3** (dos equipos)

Equipo 1 Chiller (lado Norte)

Marca- Modelo: Surrey- CWAZ 120 SE

Nº de serie: 4417 B 00389954

Equipo 2 Chiller (lado Sur)

Marca- Modelo: Surrey- CWAZ 120 SE

Nº de serie: 4417 B 00389956



ROBERTO ARIAS

Dirección de Bioingeniería